


Barevné označení těsnění



A = O-kroužek pro spařovací píst spařovací jednotky a termobloku

B = spojovací kus "oválný"

C = O-kroužek pro termoblok

D = spojovací kus "velký kulatý"

E = stoupací trubka a spojka O-kroužku

F = těsnění tlakové hadice

G = O-kroužek pro stoupací trubku

H = spojovací kus "dlouhý čep"

I = Malý spojovací čep na připojení spařovacího pístu a čerpadla

J = Malý spojovací čep na varném pístu